

工事状況一覧表(温水プール)

年度	工 事 名
S61	予定地試錐業務
	杭工事
	建築工事
	電気工事
	ソーラーシステム設置工事
	管工事
S63	階段室間仕切壁取付工事
H1	螺旋階段新設
H3	排煙ダンパー改修工事
H6	監視カメラ改修工事
H11	電動三方弁等取替工事(ソーラーシステム系)
	電動三方弁(ボイラー系)取替工事
H12	水冷チラー改修工事
	プールサイドシート改修工事
	風量調節ダンパー改修工事
	バルブ取替工事
	暖房用ボイラー循環ポンプ取替工事
	ソーラーシステム漏水補修工事
H13	空調機内貼改修工事
	空調機並びに空調ダクト清掃工事
	屋上防水改修工事
	バリアフリー対策工事
	通路、更衣室便所、採暖室天井改修工事
	更衣室電気設備改修工事
	通路シャワー設備改修工事
H14	更衣室換気システム改修工事
	シャワー設備改修工事
H15	電力引込柱移設工事
	電話線移転工事
H17	大規模改修事業
	屋内塗装工事
	排煙用トップライト取替工事
	循環ろ過装置取替工事
	ディリベントノズル取替工事
	スロープ改修工事
	熱交換ユニット改修工事
	真空ヒーター改修工事
	給湯ラインポンプ取替え等工事
	循環ろ過改修その他工事
	出入口カーテン設置工事
	消防設備改修工事
	天井防塵ネット取付工事

## 工事状況一覧表(温水プール)

H18	南側プールサイド改修工事
	北側プールサイド改修工事
	前植栽移設工事
	ソーラーシステム補修工事
H20	空調及び給湯改修工事
	監視カメラ改修工事
H21	空調設備改修工事
	高圧ケーブル取替工事
H22	腰洗槽撤去工事
	非常用照明改修工事
	案内板他改修工事
H23	温水管用三方弁取替工事
H27	貯湯タンク修理
	身障者便所改修工事
H28	屋上・外壁改修工事
	空調機冷却水回路改修工事
	天井材剥落防護ネット設置工事
	外部看板設置工事
	防護ネット継手目張工事
	倉庫・PS建具改修工事
	循環水調整用コントロールバルブ交換工事
H29	ACU-3顕熱交換器改修工事
	男女更衣室トイレ改修工事
	駐車場外灯改修工事
	網戸設置工事
H30	男子更衣室給湯管漏水補修工事
	天井改修工事
	照明設備改修工事
	温水システム改修(機械設備)工事
	温水システム改修(電気設備)工事
	屋上防水改修工事
	槽内塗装改修工事
H31・R1	ろ過ポンプ取替工事
R2	暖房用ボイラー復旧工事
	男子更衣室天井改修他工事
R3	代替駐車場設備基礎整備工事
	代替駐車場ゲート設置工事
	代替駐車場用地舗装改修工事
	仮設駐車場案内板等設置工事
	見学室空調冷温水管取替工事
R7	給水加圧ポンプ更新工事