

〈対応状況について〉

・補修完了

・・・ 補修が完了しています。

・対応予定

・・・ 補修を予定しています。

・経過観察

・・・ 現場を確認した結果、早期の対応の必要はなく、経過観察としました。

・損傷等確認不可

・・・ 現地を確認した結果、損傷の確認ができませんでした。また、現場が不明であり確認ができませんでした。

・他機関へ情報提供

・・・ 本市の所管施設ではないため、内容に応じて管理者へ情報提供しました。

通報件数	補修完了	対応予定	経過観察	損傷等確認不可	他機関へ情報提供
28	20	1	2	0	5

受付日	場所	カテゴリ	内容	対応状況
6月1日	佐世保市藤原町9-3	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月3日	佐世保市大塔町1566	その他	防護柵等の損傷	補修完了
6月8日	佐世保市江迎町田ノ元70-14	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月9日	佐世保市戸尾町3-21	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月9日	佐世保市早岐3丁目14-16	舗装	段差	補修完了
6月10日	佐世保市藤原町17-9	その他	その他	補修完了
6月10日	佐世保市佐世保市赤崎町99	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月11日	佐世保市木風町15-16	舗装	その他	補修完了
6月11日	佐世保市木風町703-3	舗装	その他	補修完了
6月12日	佐世保市万津町 6	舗装	その他	補修完了
6月12日	佐世保市松川町1-1	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月15日	佐世保市相生町2-2-21	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月15日	佐世保市相生町2-16	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月16日	佐世保市田代町885	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月17日	佐世保市白南風町22-3	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月18日	佐世保市吉井町乙石尾664-2	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月19日	佐世保市川下町200-7	舗装	穴ぼこ	他機関へ情報提供
6月21日	佐世保市天満町2-21	街路樹	腐食、枯れている	他機関へ情報提供
6月22日	佐世保市木風町709	その他	その他	経過観察
6月22日	佐世保市もみじが丘町47-67	舗装	段差	経過観察
6月23日	佐世保市野中町448	その他	その他	対応予定
6月23日	佐世保市比良町1-5	舗装	穴ぼこ	補修完了
6月25日	佐世保市上柚木町3915-2	その他	倒木	補修完了
6月25日	佐世保市指方町47	側溝	蓋のがたつき	補修完了
6月26日	佐世保市大和町850-2	その他	その他	補修完了
6月27日	佐世保市八幡町4-3	街路樹	腐食、枯れている	他機関へ情報提供
6月29日	佐世保市八幡町4-3	街路樹	腐食、枯れている	他機関へ情報提供
6月30日	佐世保市祇園町18-22	舗装	段差	他機関へ情報提供

LINE通報一覧（河川）

6月1日～6月30日 受付分

＜対応状況について＞

- | | | |
|-----------|-------|--|
| ・対応完了 | ・ ・ ・ | 対応（補修等）が完了しています。 |
| ・対応予定 | ・ ・ ・ | 対応（補修等）を予定しています。 |
| ・経過観察 | ・ ・ ・ | 現場を確認した結果、早期の対応の必要はなく、経過観察としました。 |
| ・損傷等確認不可 | ・ ・ ・ | 現地を確認した結果、損傷の確認ができませんでした。また、現場が不明であり確認ができませんでした。 |
| ・他機関へ情報提供 | ・ ・ ・ | 本市の所管施設ではないため、内容に応じて管理者へ情報提供しました。 |

通報件数	対応完了	対応予定	経過観察	損傷等確認不可	他機関へ情報提供
0	0	0	0	0	0

[illegible]