

令和元年度 放射性物質検査結果

放射性セシウム (Cs-134, Cs-137)

採水日：令和元年10月24日

採水地点		セシウム134	セシウム137
吉井地域	踊瀬浄水場系統給水栓 (吉井町吉元77-13付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	踊瀬浄水場 (踊瀬貯水池)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	御橋浄水場系統給水栓 (吉井町直谷282-3付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	御橋浄水場 (吉井町佐々川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
世知原地域	世知原浄水場系統給水栓 (世知原町岩谷口534付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	世知原浄水場 (世知原町佐々川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	上野原浄水場系統給水栓 (世知原町上野原288-1付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	上野原浄水場 (平川原溜池)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
小佐々地域	田原浄水場系統給水栓 (小佐々町楠泊349-7付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場 (鎌投溜池)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場 (つづらダム)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場 (小佐々川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場系統給水栓 (小佐々町矢岳230-27付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場 (大野川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場 (楠泊貯水池)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	矢岳浄水場系統給水栓 (小佐々町矢岳1066-14付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
矢岳浄水場 (深浦水源)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満	
江迎地域	江迎浄水場系統給水栓 (江迎町小川内1-7付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	江迎浄水場 (嘉例川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	潜竜浄水場系統給水栓 (江迎町赤坂312-5付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	潜竜浄水場 (江迎川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
鹿町地域	鹿町北部浄水場系統給水栓 (鹿町町深江2-8付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	鹿町北部浄水場 (鹿町川)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	神林浄水場系統給水栓 (鹿町町長串1000-8付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	神林浄水場 (混合原水)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	歌ヶ浦浄水場系統給水栓 (鹿町町口ノ里1230-13付近)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	歌ヶ浦浄水場 (混合原水)	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満

単位：Bq/kg

検査機関： 株式会社 微研テクノス

再委託先検査機関： 公益社団法人 長崎県食品衛生協会