

令和5年度 放射性物質検査結果

対象物質：放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）

採水日：令和5年10月23日、24日

採水地点		Cs-134	Cs-137
吉井地区	踊瀬浄水場系統給水栓（吉井町吉元77-13付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	踊瀬浄水場（踊瀬貯水池）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	御橋浄水場系統給水栓（吉井町直谷282-3付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	御橋浄水場（吉井町佐々川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
世知原地区	世知原浄水場系統給水栓（世知原町岩谷口534付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	世知原浄水場（世知原町佐々川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	上野原浄水場系統給水栓（世知原町上野原288-1付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	上野原浄水場（平川原溜池）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
小佐々地区	田原浄水場系統給水栓（小佐々町楠泊349-7付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場（鎌投溜池）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場（つづらダム）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	田原浄水場（小佐々川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場系統給水栓（小佐々町矢岳230-27付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場（大野川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	楠泊浄水場（楠泊貯水池）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	矢岳浄水場系統給水栓（小佐々町矢岳1066-14付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	矢岳浄水場（深浦水源）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
江迎地区	江迎浄水場系統給水栓（江迎町小川内1-7付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	江迎浄水場（嘉例川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	潜竜浄水場系統給水栓（江迎町赤坂312-5付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	潜竜浄水場（江迎川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
鹿町地区	鹿町北部浄水場系統給水栓（鹿町町深江2-8付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	鹿町北部浄水場（鹿町川）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	神林浄水場系統給水栓（鹿町町長串1000-8付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	神林浄水場（混合原水）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	歌ヶ浦浄水場系統給水栓（鹿町町口ノ里1230-13付近）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満
	歌ヶ浦浄水場（混合原水）	1Bq/kg未満	1Bq/kg未満